

LAVADO #4
FORMULA DE LAVADO - ARTÍCULO ESCANDINAVIA

FASE	RB	PROCESO	PRODUCTO	CANT	TIEMPO	TEMPERATURA
1	HACER BIGOTES Y LIJADO CON LIJA 500					
2	PONER PRENDA EN MALLA					
3	1:10	DESENGOME	Enzima Desengomante	1.00%	10 min	50°C
			Antiquiebre	1.00%		
			Dispersante	0.50%		
	1:12	ENJUAGUE	Agua	2	2 min	FRIO
4	1:5	STONE	Enzima Neutra	1.00%	40 min (10 min en malla + 30 min suelto)	50°C
			Dispersante	0.50%		
	1:12	ENJUAGUE	Agua	2	2 min	FRIO
5	1:10	BLEACH	Permanganato de Potasio	0.50%	8 min	30°C
	1:12	ENJUAGUE	Agua	2	2 min	FRIO
6	1:10	NEUTRALIZADO	Metabisulfito de Sódio	3.00%	10 min	50°C
	1:12	ENJUAGUE	Água	2	2 min	FRIO
7	CENTRIFUGAR Y SECAR					
8	APLICAR SANDBLAST - CONCENTRACIÓN 25 g/L					
9	1:12	ENJUAGUE DE CLORO	Hipoclorito de Sódio	5 g/L	5 min	FRIO
	1:12	ENJUAGUE	Agua	2	2 min	FRIO
10	1:10	NEUTRALIZADO	Metabisulfito de Sódio	3.00%	10 min	50°C
	1:12	ENJUAGUE	Água	2	2 min	FRIO
11	1:10	LIMPIEZA	Detergente Neutro	0.50%	5 min	50°C
			Dispersante	0.50%		
	1:12	ENJUAGUE	Agua	2	2 min	FRIO
12	1:5	SUAVIZADO	Suavizante	3.00%	5 min	40°C
13	CENTRIFUGAR Y SECAR					