

LAVADO #1 - APROBADO PARA PRODUCCIÓN
FORMULA DE LAVADO - ARTÍCULO ESCANDINAVIA

FASE	RB	PROCESO	PRODUCTO	CANT	TIEMPO	TEMPERATURA
1	HACER BIGOTES Y LIJADO CON LIJA 500					
2	HACER ESMERILLADO EN LOS BORDES DE LOS BOLSILLOS Y BOTAS					
3	PONER PRENDA AL REVÉS					
4	1:10	DESENGOME	Enzima Desengomante	1.00%	10 min	50°C
			Antiquebre	1.00%		
			Dispersante	0.50%		
1:12	ENJUAGUE	Agua	2	2 min	FRIO	
5	CENTRIFUGAR Y SECAR					
6	HACER REALCES EN COSTURAS COM TIZA - CONCENTRACIÓN 25 g/L					
7	APLICAR SANDBLAST - CONCENTRACIÓN 25 g/L					
8	1:10	NEUTRALIZADO	Metabisulfito de Sódio	3.00%	10 min	50°C
	1:12	ENJUAGUE	Água	2	2 min	FRIO
9	1:10	LIMPIEZA	Detergente Neutro	0.50%	5 min	50°C
			Dispersante	0.50%		
	1:12	ENJUAGUE	Agua	2	2 min	FRIO
10	1:5	SUAVIZADO	Suavizante	3.00%	5 min	40°C
11	CENTRIFUGAR Y SECAR					